

ZNALECKÝ POSUDEK

o ceně motorového vozidla

č. položky: 020729/2024

| | |
|--|---|
| Zadavatel znaleckého posudku: | Okresní soud v Teplicích U soudu 14050, 415 01 Teplice |
| Účel znaleckého posudku: | Ocenění motorového vozidla pro účely pozůstalostního řízení po XXX XXXX |
| Označení předmětu ocenění: | VW TOURAN, RZ: 7U86442 |
| Obor, odvětví, specializace: | Obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro oceňování vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky |
| Prohlídka předmětu ocenění provedena dne: | 22.2.2024 |
| Ocenění ke dni: | 22.02.2024 |
| Zhotovitel: | Martin Svoboda, soudní znalec, odhadce majetku Sídlo: Ústecká 66, 405 02 Děčín XII-Vilsnice Tel.: +420 412 518 835 Email: info@iposudek.cz |

Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu včetně titulního listu a 6 strany příloh.
Objednateli se předává v tištěném vyhotovení v počtu 2 výtisků.

Místo a datum vyhotovení: V Děčíně, dne 04.03.2024

1. ZADÁNÍ

1.1 Zadavatel znaleckého posudku

Název zadavatele: Okresní soud v Teplicích
Adresa: U soudu 1450, 415 01 Teplice
Forma vyžádání: Usnesení ze dne
19.02.2024
Datum vyžádání: doručení vykázáno dne 21.02.2024

1.2 Znalecký úkol - odborná otázka a účel vyžádání znaleckého posudku

Ocenění motorového vozidla zn. VOLKSWAGEN TOURAN, VIN: WVGZZZ1TZ6W225255, RZ:7U86442, pro účely pozůstalostního řízení po XXX XXXX.

1.3 Datum, ke kterému má být cena stanovena

Cena je stanovena ke dni ohledání předmětu ocenění 22.02.2024.

1.4 Skutečnosti sdělení zadavatelem

Zadavatel nesdělil znalci žádné informace, které by měly vliv na výsledek ocenění.

2. VÝČET PODKLADŮ

2.1 Postup výběru zdrojů dat

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu. Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a stanovení obvyklé ceny předmětného majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z platných oceňovacích předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se zpracováním obdobných ocenění.

2.2 Výčet zdrojů

- oceňované vozidlo
- technický průkaz a další listiny pro identifikaci předmětu ocenění
- ceník nových vozidel, internetová inzerce, vlastní databáze znalce, cenové databáze CEBIA
- programové vybavení pro oceňování vozidel CEBIA - CebiCAT GT Expert
- zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění
- zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 237/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

2.3 Věrohodnost zdrojů

Výše uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost. V procesu výběru a hodnocení výše uvedených zdrojů byla provedena kontrola jejich věrohodnosti s kladným výsledkem.

3. NÁLEZ

3.1 Použité podklady

- Osvědčení o registraci vozidla část II., č. UD 176825
- Znalecký standard číslo I/2022
- literatura Soudní znalectví, ISBN 978-80-7204

3.2 Základní údaje o vozidle podle technického osvědčení vozidla

| | |
|---|---|
| Technický průkaz série, číslo: | UD 176825 |
| Registrační značka (RZ) vozidla: | 7U86442 |
| Vlastník vozidla: | XXX XXXX BEZEJMENNÁ 56, 418 01 BÍLINA |
| Počet předchozích vlastníků: | 2 |
| Provozovatel vozidla: | BEZ ZÁPISU |
| Počet předchozích provozovatelů: | BEZ ZÁPISU |
| Datum první registrace vozidla: | 19.09.2006 |
| Platnost osvědčení o techn. způsob. vozidla do: | 15.11.2023 |
| Číslo typového/individuál. schválení vozidla: | e1*2001/116*0211* |
| Druh vozidla: | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
| Kategorie vozidla: | M1 |
| Tovární značka: | VOLKSWAGEN |
| Obchodní označení: | TOURAN |
| Typ/Varianta/Verze: | 1T / - / - |
| Identifikační číslo vozidla (VIN): | WVGZZZ1TZ6W225255 |
| Výrobce vozidla: | VOLKSWAGEN, WOLFSBURG, SRN |
| Motor: | výrobce VOLKSWAGEN, WOLFSBURG, SRN typ/palivo BLS / NM max. výkon/zdvih. objem 77,0 / 1 896 cm ³ |
| Karoserie: | výrobce VOLKSWAGEN, WOLFSBURG, SRN druh KOMBI barva ČERNÁ-METAL |
| Kola: | pneumatiky - přední, zadní 195/65 R15 počet náprav - poháněných 2-1 PŘEDNÍ |
| Schválené změny oproti původnímu typu: | SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ A 50-X |

3.3 Prohlídka a identifikace vozidla

Ohledání předmětu ocenění proběhlo v Bílině na parkovišti u hypermarketu Penny, kde je vozidlo odstaveno.

Stav věci zjišťován při obhlídce 22.02.2024 – způsob zjištění technického stavu zvolen podle stavu, ve kterém se oceňované vozidlo nachází – není rozloženo a není provozuschopné. Exaktní zjištění technického stavu bylo zjištěno zevní vizuální prohlídkou, při této byly zjišťovány eventuální poškození a stupeň narušení povrchu dílů koroze, úniky provozních kapalin, degradace materiálů, funkční vlastnosti vozidla apod. Na další vlastnosti, které nebylo možné při obhlídce zjistit, je případně usuzováno nepřímou z doby a charakteru předchozího provozu.

Stav počítadla ujetých kilometrů zjištěný při prohlídce: nezjištěno
Stav počítadla ujetých kilometrů dle evidence MDČR: 319 642 Km (15.11.2021)
Stav počítadla ujetých kilometrů současný odhadem: 330.000 Km

Mezi technickými prohlídkami v 11/2019 – 11/2021 byl kilometrový proběh vozidla cca 20 000 Km. Z toho vychází průměrný roční nájezd cca 10 000 Km. Vozidlo je dle zjištění nejméně od úmrtí zůstavitele odstaveno z provozu (10/2022). Odhadovaný proběh od posledního známého stavu se tedy uvažuje cca 10 000 Km.

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci souhlasí/nesouhlasí: souhlasí

Stručný popis vozidla:

Předmětem ocenění je vozidlo VW Touran 1,9 TDI, jedná se o osobní vozidlo ve standardním provedení, bez dalších prvků zvláštní výbavy, vybavené tažným zařízením. Vozidlo je delší dobu odstaveno z provozu, propadlá STK, nepojízdné.

3.4 Údaje o opravách a poškozeních vozidla

V technickém průkazu nejsou záznamy o opravách ani výměnách hlavních skupin.

3.5 Pneumatiky na vozidle

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Konstrukce: | radiální | | | |
| Rozměr a druh dezénu: | 205/55 R16 | | | |
| Výrobce, ozn. dezénu: | KLEBER / NOKIAN | | | |
| Strana montáže: | LP | PP | LZ | PZ |
| Dezén: | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| DOT: | nejz. | nejz. | nejz. | nejz. |
| Zjištěné závady: | bez závad | bez závad | bez závad | bez závad |

3.6 Výbava vozidla

Rozsah základní a doplňkové výbavy odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ a údajům uvedeným v technickém osvědčení vozidla.

Vozidlo je vybaveno mimořádnou výbavou, která není zahrnuta ve výchozí ceně vozidla:

- tažné zařízení montované dodatečně A 50-X

3.7 Technický stav ostatních skupin vozidla

3.7.1 Motor

Do skupiny motor se zahrnuje motor včetně příslušenství motoru (dílů palivové soustavy umístěných na motoru, zejména vstřikovací čerpadlo, podávací palivové čerpadlo, vysokotlaké a nízkotlaké vedení paliva, řídicí jednotky, turbodmychadla, el. příslušenství motoru apod.), výfukové soustavy (tlumičů výfuku, katalyzátorů, filtru pevných částic apod.) a spojky.

Motor neodzkoušen – vizuálně kompletní, nelze nastartovat. Patrné úniky provozních kapalin, znečištění.

3.7.2 Převodná ústrojí

Do skupiny převodná ústrojí se zahrnuje převodovka, přídatná převodovka, rozvodovka, spojovací hřídele, diferenciál, kolová redukce (je-li jimi vozidlo vybaveno).

Nebylo možné odzkoušet – funkčnost neověřena.

3.7.3 Nápravy

Do skupiny nápravy se zahrnují nápravy včetně úplného řízení kol, odpružení, tlumičů, stabilizátorů, kolových brzdových mechanismů a diskových kol.

Nebylo možné odzkoušet – funkčnost neověřena.

3.7.4 Karoserie

Do skupiny karoserie se zahrnuje lakovaná nevybavená karoserie (skelet a povrchové díly karoserie, tj. dveře, víka, čela), u vozidel s rámem kabina, skříňová nástavba.

Vizuálně karoserie s korozí prahů a lemů, blatníků a dveří – vyspraveno místy montážní pěnou a tmelem, přestříky hrubým gumoasfaltem, zátěry barvou. Stav zhoršený vyžadující rozsáhlou opravu.

3.7.5 Výbava a příslušenství karoserie

Skupina výbava karoserie zahrnuje úplnou výbavu karoserie, resp. vozidla, tj. mechanismy dveří a vík, zasklení, nárazníky, spoilery, lišty, vnější osvětlení, vnější zrcátka, ostříkovače, stěrače, ovládací soustavu brzd, topení, akumulátorovou baterii, chladič, klimatizaci, sedadla, clony proti slunci, vnitřní zrcátka, čalounění stěn, dveří, stropu, podlah, zavazadlového a motorového prostoru, přístrojovou desku, ovladače,

vnitřní osvětlení a další elektroinstalace (kromě příslušenství namontovaného na motoru), celé dojezdové kolo, event. rezervní vozidlové kolo bez pneumatiky, a další příslušenství.

Nárazníky s oděrkami a prasklinami, baterie nefunkční, vozidlo nelze zamknout, interiér – sedadla, plastové díly s nadměrným opotřebením.

Celkové hodnocení vozidla: Vozidlo se značným kilometrovým proběhem, rozsáhlá koroze karoserie, funkčnost vozidla neověřena, vozidlo delší dobu odstaveno z provozu s propadlou STK, nepojížděné. Vhodné jako soubor náhradních dílů nebo na rozsáhlou opravu.

3.8 Jízdní zkouška

Nebyla provedena – vozidlo nepojížděné, bez STK.

3.9 Údaje o vozidlech použitých do porovnání

Údaje o vozidlech, které byly použity do porovnání, jsou uvedeny v posudkové části znaleckého posudku.

4. POSUDEK

4.1 Způsob ocenění

Ocenění posuzovaného vozidla je provedeno v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku v platném znění (dále také jako „zákon“), a s jeho prováděcí vyhláškou č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška (dále také jako „vyhláška“), ve znění platném k datu ocenění.

Pro ocenění vozidel zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Tento typ majetku se tak ve smyslu ust. § 2 odst. 1 a 3 zákona (způsob oceňování majetku) oceňuje obvyklou cenou.

Obvyklou cenou se ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona o oceňování majetku rozumí „cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládána majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“

V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, se oceňuje tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Pro určení obvyklé ceny je stanoven postup, který je uveden v § 1a odst. 2 vyhlášky (obvyklá cena a tržní hodnota). Tento postup odpovídá metodě, zpravidla označované jako metoda srovnatelných transakcí, používané při aplikaci tržního přístupu.

V případě, že pro ocenění posuzovaného vozidla nelze na trhu ojetých vozidel nalézt pozorovatelné transakce s vozidly identickými anebo podstatně podobnými, lze pro ocenění vycházet pouze z informací o tržních transakcích s vozidly srovnatelnými, které se však svými vlastnostmi od oceňovaného vozidla liší natolik významně, že zjištěné rozdíly užitných hodnot je nutné vyjádřit pomocí objektivních metod tak, aby provedené úpravy cenových informací byly z postupu znalce zřejmé a nebyly založeny jen na jeho volných úvahách. Ocenění vozidla proto nelze věrohodně založit na aplikaci pouze jedné metody, kterou zohledňuje postup pro stanovení ceny obvyklé v § 1a vyhlášky (určení obvyklé ceny) a v souladu s obecně uznávanými zásadami pro oceňování majetku je tak nutno vycházet z aplikace více oceňovacích přístupů, tak jak je uvažováno v ust. § 1b vyhlášky (určení tržní hodnoty).

V případě, že znalec nemůže vycházet z dostatečného počtu cen prodejních, a to z důvodu absence povinnosti zveřejňovat u movitých věcí v běžném tržním prostředí ceny realizované na základě kupních smluv, je v daném případě nutné vycházet též z širších cenových informací, což není v souladu se způsobem určení obvyklé ceny ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona o oceňování majetku.

Z výše uvedených důvodů může být dosažitelná cena prodejní vozidla vyjádřena jeho hodnotou tržní. Tržní hodnotou se ve smyslu ust. § 2 odst. 4 zákona o oceňování majetku rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoliv v tísní. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.

Ocenění je provedeno za využití metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno.

4.2 Stanovení hodnoty tržní vozidla

4.2.1 Výpočet základní amortizace

Amortizační stupnice pro vozidla kategorie: M

Vozidla podkategorie: M1

Vozidla obchodní třídy: B-MPV

Doba provozu: DP = 18 roků ZAD = 90,0 %
Podle údajů v technickém průkazu je vozidlo ke dni ocenění, tj. k 27.02.2024 v devátém roce provozu.

Počet ujetých km: PKM = 340000 ZAP = 146 %
Odhadovaný dopočtený stav.

Aritmetický průměr ZA = 118 %

4.2.2 Zbytková užitnost redukováného vozidla

Základní amortizace je vyšší než 90 % - s ohledem na stav vozidla vyžadující bezprostřední provedení celkové opravy, určuje se zbytková užitnost vozidla

ZURV = 10 %

4.2.3 Hodnota výchozí vozidla

Hodnota výchozí (HN) vyjadřuje náklady na pořízení nové věci k datu ocenění, s užitečností odpovídající věci oceňované. Hodnota výchozí odpovídá ceně prodejní věci nové, pokud se na tuzemském trhu stále jako nové prodávají věci shodného provedení.

V opačném případě je třeba stanovit cenu srovnatelnou (CS), která se dovodí z ceny prodejní věci srovnatelného provedení s věcí oceňovanou (CP_{SR}) a upraví se koeficientem technické úrovně (KTÚ), který zohledňuje morální zastarání výrobku, rozdíly v použití modernějších technologií, motorů, výbavy, prvků bezpečnosti, plnění emisních norem apod. podle vztahu:

$$HN = CS = CP_{SR} \times KTÚ \text{ [Kč]}$$

Nová vozidla oceňované modelové řady se v současné době již jako nová neprodávají. Modelová řada pokračuje modernizovanou modelovou řadou TOURAN (následujících generací).

Hodnota výchozí vozidla byla stanovena jako cena srovnatelná (SP_{SR}), podle ceníku oficiálního prodejce, na základě konfigurace vozidla.

Srovnatelné vozidlo současná cena nová (zaokr.): 935.000 Kč vč. DPH

Cena bude upravena o koeficient technické úrovně, který zohledňuje technické a morální zastarání výrobku (KTÚ).

| Technické zastarání | Morální zastarání | KTÚ |
|---------------------|-------------------|--------|
| 0,8 | 0,7 | = 0,56 |

Cena srovnatelná (CP_{SR}): 935.000 Kč

Koeficient technické úrovně (KTÚ): 0,56

Hodnota výchozí vozidla (HN_V):

$$HN_V = CS = CP_{SR} \times KTÚ$$

$$HN_V = 935\ 000 \times 0,56$$

$$HN_V = 524\ 000 \text{ Kč (zaokr.)}$$

4.2.4 Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže

Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže (HN_{PP}):

$$HN_{PP} = 4 \text{ ks} \times 2\ 500 \text{ Kč/ks}$$

$$= 10\ 000 \text{ Kč}$$

4.2.5 Hodnota časová pneumatik vozidla

| Strana montáže | Hodnota výchozí HN_{PV} [Kč] | Zbytková užitnost ZU_{PV} [%] | Hodnota časová $HČ_{PV}$ [Kč] |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| LP | 2 500 | 30 | 750 |
| PP | 2 500 | 30 | 750 |
| LZ | 2 500 | 30 | 750 |
| PZ | 2 500 | 30 | 750 |

Hodnota časová pneumatik**HČ_{PV} =****3 000 Kč**

4.2.6 Hodnota časová mimořádné výbavy

| | | | |
|--|------------------|---|---|
| Hodnota výchozí mimořádné výbavy HN _{MV} | Odhad opotřebení | Zbytková užítost mimořádné výbavy ZU _{MV} | Hodnota časová mimořádné výbavy HČ _{MV} |
| 15 000 Kč | 90 % | 10 % | 1 500 Kč |
| Hodnota časová mimořádné výbavy | | HČ_{MV} = | 1 500 Kč |

4.2.7 Hodnota časová vozidla

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Hodnota výchozí vozidla | HN _V | 524 000 Kč |
| Hodnota výchozí pneumatik prvomontáže | HN _{PP} | 10 000 Kč |
| Hodnota výchozí redukovaného vozidla | HN _{RV} | 514 000 Kč |
| Zbytková užítost redukovaného vozidla | ZU _{RV} | 10,0 % |
| Hodnota časová redukovaného vozidla | HČ _{RV} | 51 400 Kč |
| Hodnota časová pneumatik vozidla | HČ _{PV} | 3 000 Kč |
| Hodnota časová mimořádné výbavy | HČ _{MV} | 1 500 Kč |
| Hodnota časová vozidla | HČ _V | 55 900 Kč |
| Hodnota časová vozidla po zaokrouhlení | | 55 900 Kč |

4.2.8 Hodnota tržní vozidla

Koeficient prodejnosti se stanovuje jako průměr z jednotlivých podílů prodejních cen a časových cen srovnatelných vozidel. Případné odlišnosti jsou přiměřeně korigovány.

Soubor vozidel pro porovnání

Seznam inzerátů

| Datum inzerátu/prodeje | Značka, model, typ | VIN | Motor | Převod. | Najeto | Výchozí cena s DPH | Cena oj. vozidla s DPH | Zdroj | Podobnost ceny |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 09.01.2024 | Volkswagen Touran | WVGZZZ1T26W136286 | nafta 1 896 ccm 77 kW | manuální 6 st. | 311 326 | 739 800 Kč | 35 000 Kč | realizovaný prodej | 100% |
| 25.02.2023 | Volkswagen Touran TDI 77 | WVGZZZ1T26W199186 | nafta 1 896 ccm 77 kW | manuální 6 st. | 402 564 | 767 000 Kč | 38 000 Kč | realizovaný prodej | 96% |
| 26.01.2024 | Volkswagen Touran 1.9 TDI Conceptline | WVGZZZ1T26W196320 | nafta 1 896 ccm 77 kW | manuální 6 st. | 292 127 | 757 100 Kč | 39 000 Kč | realizovaný prodej | 97% |
| 14.12.2023 | Volkswagen Touran TDI 77 | WVGZZZ1T26W158340 | nafta 1 896 ccm 77 kW | manuální 6 st. | 279 000 | 748 800 Kč | 44 000 Kč | realizovaný prodej | 99% |

Koeficient prodejnosti $KP = \text{Cena prodejní } CP_{Pi} / \text{hodnota časová vozidla } H\check{C}_{Pi}$

| Označení vozidla, model: | VW TOURAN | VW TOURAN | VW TOURAN | VW TOURAN |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Palivo: | nafta | nafta | nafta | nafta |
| Objem motoru: | 1 896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| V provozu od: | 31.03.2006 | 31.08.2006 | 11.09.2006 | 18.04.2006 |
| Datum ocenění: | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 22.02.2024 |
| Doba provozu (DP): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Počet ujetých Km (PKM): | 311 326 | 402 564 | 292 127 | 279 000 |
| Amortizace za dobu provozu (ZAD): | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Amortizace za kilometry (ZAP): | 134,5% | 171,0% | 126,9% | 121,6% |
| Základní amortizace (ZA): | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Hodnota výchozí vozidla (HN _{pi}): | 524 000 | 524 000 | 524 000 | 524 000 |
| Hodnota časová vozidla (HČ _{pi}): | 52 400 | 52 400 | 52 400 | 52 400 |
| Cena prodejní: | 35 000 | 38 000 | 39 000 | 44 000 |
| Redukce na pramen ceny: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cena prodejní po redukcii (CP _{pi}): | 35 000 | 38 000 | 39 000 | 44 000 |
| Index odlišnosti | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| KP _i | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,65 |
| KP vypočtený | 0,57 | | | |

Ocenění vozidla:

$$HT_V = H\check{C}_V \times KP$$

$$HT_V = 55\,900 \times 0,57 = 31\,863 \text{ Kč}$$

Ocenění vozidla po zaokrouhlení:

32 000 Kč

5. REKAPITULACE

Hodnota vozidla dle metodiky Znaleckého standardu I/2022:

32.000,- Kč

Odůvodnění:

Postupem podle metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 byla stanovena hodnota oceňovaného majetku.

Znalec provedl kontrolu postupu podle § 52 písm. a) - e) vyhl. č. 503/2020 Sb. v platném znění.

Na základě provedené kontroly postupu lze konstatovat, že ve vztahu ke zdrojům dat měl znalec k dispozici potřebné podklady. Rozhodující informace pro ocenění znalec zjistil z dokumentace vozidla, především z technického osvědčení vozidla a z dalších uvedených zdrojů, a také z údajů sdělených provozovatelem vozidla. Vozidlo má podle technického osvědčení vozidla neplatné osvědčení o technické prohlídce, podle kterého není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Základní prohlídkou vozidla, provedenou v rozsahu doporučeném metodikou Znaleckého standardu č. I/2022, byl ověřován skutečný stav vozidla. Zjištěný stav vozidla je popsán v kapitole 3.3 a násl. nálezové části znaleckého posudku. Provedené ocenění však nezohledňuje příp. skryté závady, které nelze základní bezdemontážní prohlídkou zjistit.

Jelikož znalec při ocenění vycházel z cen prodejních, a to na základě údajů o porovnávaných vozidlech a jejich prodejních cenách evidovaných v programovém vybavení pro oceňování vozidel CEBIA - CebiCAT GT Expert, lze výrokem znaleckého posudku určit cenu obvyklou. Za předpokladu použití metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I/2022 k oceňování silničních a zvláštních vozidel se tak jedná o přezkoumatelný proces ocenění a výsledky znaleckého zkoumání vyjádřené výrokem v závěru znaleckého posudku má znalec za prokázané.

6. ZÁVĚR:

Znalecký úkol:

Ocenění motorového vozidla zn. VOLKSWAGEN TOURAN, VIN: WVGZZZ1TZ6W225255, RZ:7U86442, pro účely pozůstalostního řízení po XXX XXX, sp. zn.

Na základě výše uvedených zjištění se k datu 22.02.2024 určuje obvyklá cena předmětného vozidla po zaokrouhlení částkou ve výši

32.000,- Kč

Slovy : Třicetdvatisíc Kč

V y p r a c o v a l :

Martin Svoboda, soudní znalec, odhadce
Ústecká 66, 405 02 Děčín XII – Vilsnice
Tel.: +420 412 518 835
Email: info@iposudek.cz

V Děčíně dne 04.03.2024

O s t a t n í ú d a j e :

- Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant.
- Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna.

7. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalec si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, podle ust. § 127 a), zák. č. 99/1963 Sb., o.s.ř., v platném znění.

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.2.2018, č.j. Spr 1927/2017 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro oceňování vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, zapsaný v seznamu znalců a tlumočnicků vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Znalecký posudek byl zapsán pod spisovou značkou znalce č. 159-2/2024 a pod přiděleným číslem položky 020729/2024.

8. SEZNAM PŘÍLOH

- kopie technického průkazu vozidla (výřez)
- výpis ze seznamu prohlídek dle MDCŘ
- fotodokumentace vozidla

9. PŘÍLOHY

Technický průkaz vozidla (kopie -výřez)

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------|
| ZTP č.: | | ES č.: e1*2001/116*0211* | | (ZTP) |
| Vozidlo | 1 Druh vozidla: | OSOBNÍ AUTOMOBIL | | |
| | 2 | KOMBI | | |
| | J Kategorie vozidla (zkratka): | M1 | | |
| | D.1 Tovární značka: | VOLKSWAGEN | | |
| Motor | D.2 Typ: | 1T | Varianta: | Verze: |
| | D.3 Obchodní označení: | TOURAN | | |
| Emise | E Identifikační číslo vozidla (VIN): | WVGZZZ1TZ6W225255 | | |
| | 3 Výrobce vozidla: | VOLKSWAGEN, WOLFSBURG, SRN | | |
| | 4 Výrobce: | VOLKSWAGEN, WOLFSBURG, SRN | | |
| Karoserie | 5 Typ: | BLS | P.3 Palivo: | NM |
| | P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]: | 77.0/4 000 | P.1 Zdvih. objem [cm ³]: | 1 896 |
| | V.9 Předpis EHK OSN č.: | | Směrnice EHS/ES č.: | 2003/76B |
| | V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ²]: | 1.30 | V.7 CO ₂ [g.km ⁻¹]: | |
| Rozměry | 6 Výrobce: | VOLKSWAGEN, WOLFSBURG, SRN | | |
| | 7 Druh (typ): | KOMBI | | |
| Hmotnosti | 8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny): | | | |
| | R Barva: | ČERNÁ-METAL | | |
| | 9 Počet míst - celkem: | 5 | S.1 - k sezení: | 5 |
| | 10 Maximální zatížení sířky [kg]: | 100 | 11 Objem cisterny [m ³]: | |
| Nápravy | 12 Celková [mm] - délka: | 4 391 - 4 489 | 13 - šířka: | 1 794 |
| | M Rozvor [mm]: | 2 675 | 14 - výška: | 1 620 - 1 679 |
| | 15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: | | 16 - šířka: | |
| Hmotnosti | G Provozní hmotnost [kg]: | 1 573-1 729 | | |
| | F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: | 2 160/2 160 | | |
| | N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: | N.1; N.2; N.3; N.4 1 130/1 130; 1 090/1 090 | | |
| | 17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/očnice) [kg]: | Z 75 | | |
| | O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: | - brzděného: 1 500/1 500 - nebrzděného: 750/750 | | |
| | 18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: | 3 660/3 660 | | |
| Nápravy | 19 Spojovací zařízení - druh a typ: | | | |
| | L Počet náprav - z toho poháněných: | 2 - 1 PŘEDNÍ | | |
| | Kola s pneumatikou na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zvojeň = „Z“): | | | |
| | 20 1. | 6J X 15 ET47; 195/65 R15 91H | | |
| 21 2. | 6J X 15 ET47; 195/65 R15 91H | | | |
| 22 3. | | | | |
| 23 4. | | | | |
| Nápravy | T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: | 179 | | |
| | 24 Brzdý (AND/ONE): - provozní: | ANO - ABS: ANO - parkovací: ANO - odlehčovací: NE | | |
| | U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: | U.1- stojícího / U.2 ot.[min ⁻¹]: 78.0/3 000 U.3 - za jízdy: 73.0 | | |
| | 25 Společná paliva: - metodika: | EU 2004/3 28 - při rychlosti [km.h ⁻¹]: | | |
| | 27 [l.100 km ⁻¹]: | 7.5/5.2/6.0 | | |
| | Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]: | 28 Retardér: NE | | |
| 29 Rázeř - evodovky (MAN/AUT): | MAN 30 Hydropohon: *** | | | |
| Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY: | | | | |
| ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ PŘÍPOJNOSTI VOZIDLA | | | | |

Výpis ze seznamu prohlídek dle MDČR

| Seznam prohlídek - VIN WVGZZZ1TZ6W225255 | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|
| Datum prohlídky | Prohlídka | Číslo protokolu | Druh prohlídky | Stav km | Poznámka | |
| 15.11.2021 | STK | CZ-3535-21-11-0712 | Pravidelná | 319 642 | | Detail prohlídky |
| 15.11.2021 | SME | CZ-450813-21-11-0091 | Pravidelná | 319 642 | | Detail prohlídky |
| 20.11.2019 | STK | CZ-3511-19-11-0956 | Pravidelná | 302 233 | | Detail prohlídky |
| 15.11.2019 | SME | CZ-450921-19-11-0014 | Pravidelná | 302 214 | | Detail prohlídky |
| 20.11.2017 | STK | CZ-3531-17-11-0782 | Pravidelná | 263 515 | | Detail prohlídky |
| 20.06.2017 | STK | CZ-3531-17-06-1117 | Evidenční kontrola | 259 387 | | Detail prohlídky |
| 06.11.2015 | STK | CZ-3520-15-11-0278 | Pravidelná | 247 892 | | Detail prohlídky |
| 02.10.2014 | STK | CZ-3520-14-10-0083 | Evidenční kontrola | 238 741 | | Detail prohlídky |
| 04.10.2011 | STK | CZ-3428-11-10-0054 | Pravidelná | 188 210 | | Detail prohlídky |
| 23.09.2009 | STK | CZ-3402-09-09-1100 | Před schvál. tech. způsob. vozidla | 150 445 | | Detail prohlídky |

Zobrazují 1 až 10 z celkem 10 záznamů

Pořízená fotodokumentace



Celkový pohled



Celkový pohled



Celkový pohled



Celkový pohled



Motorový prostor



Interiér vozidla



Rozsáhlá koroze prahů a blatníků



Rozsáhlá koroze prahů a blatníků